

融安县水利局

融水利水保通字〔2024〕1号

关于从江-融安-荔蒲公路(融安经永福至阳朔段)项目水土保持监督检查(事中评估)意见的通知

广西中建融福高速公路有限公司:

按照《中华人民共和国水土保持法》的规定,进一步推进生产建设项目水土保持工作,规范生产建设活动,减少生产建设过程中的水土流失,2024年1月18日,我局按照《关于做好2023年第二期加密遥感解译疑似违法违规扰动图斑核查认定、查处和督促整改工作的通知》要求,经我局工作人员现场核实,所属风险图斑号为:202311-450224-0005,项目为:二标古桶山拌合站堆料场,项目扰动面积6.3公顷,检查发现的主要问题及整改意见如下:

一、存在的主要问题

- 堆料场无拦挡、防护等措施。
- 堆料场无临时排水、临时苫盖措施。
- 堆料场周围未设置截排水沟,致使大量泥沙未能汇入沉沙池,流向周边溪流。

(四) 堆料场沉沙池已满，未及时清理。

二、整改意见

(一) 在堆料场周围设置拦挡、防护措施。

(二) 在堆料场周围设置临时排水、临时苫盖措施。

(三) 在堆料场周围设置截排水沟。

(四) 对沉沙池进行清理，在后续生产中控制沉沙池淤积。

三、其他要求

请你单位针对上述问题及时整改，并于2024年3月30日前将整改落实情况纸质文件报我局，同时将电子版发送至我局水土保持与水资源管理站邮箱。我局将继续开展水土保持跟踪检查，确保各项措施落实到位。

联系人：唐敏鑫

联系电话：18877245073

电子邮箱：raxsbz@163.com

